

Subaru- opatrně demontovat ovládací panel klimatizace a větrání Forester, WRX, Impreza, Crosstrek/XV

Trendem poslední doby je, že výrobci automobilů umísťují ovládací prvky do skupin a tím vzniká ovládací panel. Jednotlivé ovládací prvky (vypínače) není tedy možné měnit samostatně, ale musí se vždy vyměnit celý panel jako montážní skupina. Jednotlivé díly nejsou dodávány jako náhradní díl.

Pokud u níže uvedených modelů musíte demontovat ovládací panel klimatizace a větrání nebo musíte měnit ventilátor, postupujte vždy velmi opatrně a netahejte za kabelový svazek. Pokud zatáhnete za kabelový svazek, může se stát, že dojde k vytrhnutí vypínače z ovládacího panelu nebo dojde k vnitřnímu poškození vypínače. V obou případech je potom nutné vyměnit celý ovládací panel klimatizace. K vytržení nebo poškození vypínače dochází zejména při demontáži a výměně ventilátoru. Důvodem je velmi krátký svazek kabelů mezi ovládacím panelem a ventilátorem a špatný přístup k ventilátoru.

Toto platí pro modely Subaru Forester (r.v. 2014>), WRX, Impreza (2013-16) a Crosstrek/XV. Počínaje VIN:

WRX	G*822576
Forester	G*488051
Impreza	G*006166
Crosstrek/XV	G*224407